

## YENİÇİFTLİK FATMA ERKAYA ANAOKULU

### İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

1. Okulumuzdaki iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri okul dışı kapısından (bahçe kapısı) başlamaktadır. Bahçe kapısında okul bahçesinde velilerin beklememesi gerektiğine dair uyarı yazıları bulunmaktadır.
2. Okul giriş kapısında el antiseptiği bulunmaktadır. Okul girişlerinde ziyaretçi defteri tutulmakta ve ziyaretçilerin bilgileri işlenmektedir.
3. Okulumuzda diğer risk değerlendirmesi yapıldı ve MEBBİS İSG modülüne işlendi.
4. Okulumuzda ilkyardımcı kimliği olan personelimiz bulunmaktadır.
5. Okulumuzda yangın eğitimi almış personelimiz bulunmaktadır.
6. Okulumuz elektrik ve yangın sistemlerinin kontrolü yapılmıştır.
7. Tuvaletler günde iki kez olmak üzere düzenli olarak çamaşır suyuyla temizlenmektedir.
8. Ortak kullanım alanları (kapı kolları, musluk başları vb.) sık sık dezenfekte edilmektedir.
9. Lavabolara sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla el yıkanması gerekliliğini hatırlatacak afiş, poster, gibi görsel uyarılar asılmıştır.
10. Sosyal mesafeyi hatırlatıcı görseller asılmıştır.
11. Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir olmasına dikkat edilmiştir.
12. Temizlik maddelerinin erişime kapalı yerde depolanması sağlanmıştır.
13. Havalandırma doğal havalandırma ile yapılmaktadır.
14. Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek zemin bozukluklarının olup olmadığı kontrol edilmiştir.
15. Dolapların üzerlerinde düşmeye sebep olabilecek hiçbir eşyanın dolap üstüne konulmaması sağlanmıştır.
16. Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında bulunan malzemelerin son kullanma tarihleri periyodik olarak kontrol edilmektedir.
17. Sınıf oturma düzenleri sosyal mesafeye göre ayarlanmıştır.
18. Okuldaki tüm dolaplar sabitlenmiştir.
19. Okulumuzda çalışan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması sağlanmıştır.
20. Engelli rampasının kullanılabilir olup olmadığı kontrol edilmiştir.

21. Okul bahçe kapılarının emniyet ve güvenlik önlemleri doğrultusunda sürekli kapalı tutulmakta, öğrencilerin okul bahçesinde sokak veya caddeye ani ve kontrolsüz çıkışlarının önlenmesi için çıkış kapılarında gerekli kontrollerin yapılmakta ve tedbirlerin alınmaktadır.
22. Okul dış merdivenlerinde kaymayı engelleyici kaymaz şerit bant kullanılmıştır.
23. Okulumuzda acil çıkış yön levhalarının ilgili yönetmelik ve standartlara uygun, normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”; acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise “ACİL ÇIKIŞ” yazısı uygun yerlere yerleştirilmiştir.
24. “Acil Durum Tahliye Planı” hazırlanarak uygun yerlere asılmıştır.
25. Okulumuzda bulunan çocuk parkının kontrolü belediye ile iş birliği yapılarak düzenli şekilde yapılmaktadır.Eğitim öğretim yılı başlamadan tehlikeli görülen alanlarda düzenleme yapılmıştır.
26. Okulumuz tuvaletlerinde ve lavabolarında hijyen kurallarına uyulmaktadır. Sıvı sabun,tuvalet kağıdı vb. gibi temizlik malzemelerinin kontrolü yardımcı personel tarafından düzenli şekilde yapılmaktadır.Günde 2 kez okulun tüm alanlarında hijyen kurallarına uygun şekilde temizlik yapılmaktadır.
27. Okulumuzda görev yapmakta olan öğretmen ve okulumuzda eğitim görmekte olan öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim ortamı için temizliğe önem verilmekte, sınıflar düzenli olarak havalandırılmakta, öğrenci sayısına uygun büyüklükte içinde çöp poşeti bulunan kapaklı çöp kovası bulundurulmaktadır.
28. Okul bahçesinde bulunan fosseptik çukuru kapağı herhangi bir teknik arızanın onarımı ya da vidanjör çalışması yoksa açılmamakta, açılma zorunluluğu halinde işlem bittikten sonra kilitli şekilde tutulmaktadır.
29. Okulumuzdaki dolaplar sabitlenmiştir.
30. Pencerelerde demir parmaklıklar bulunmakta bu sayede düşme ya da yaralanma tehlikeleri engellenmiştir.
31. Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyici kaydırmaz bant uygulaması yapılmıştır.
32. Okulumuzda merdiven boşluğu bulunmamaktadır.
33. Herkesin kullanımına açık yerler dışında kalan bölümler (kazan dairesi, elektrik pano odası vb.) sık sık kontrol edilmekte, ilgili sorumluların bulunmadığı durumlarda ise kilitli tutulmaktadır.
34. Okulumuzda bulunan yangın söndürme tüplerinin periyodik olarak bakımı yapılmaktadır. Yangın söndürme cihazları görünür ve kolay ulaşılabilir yerde bulunmaktadır.
35. Okulumuzda LPG tüpü kullanılmamakta, doğal gaz kullanılmaktadır.
36. Okul bahçemizde bulunan kuru ot, kuru yaprak ya da kuru dallar personel tarafından düzenli olarak temizlenmektedir.
37. Okulumuzda bulunan araç gereçlerin kullanma talimatları uygun yerlere yerleştirilmiştir.
38. Sınıf içinde risk teşkil eden durumlar, öğretmenler tarafından, tespit edildiği ders anı ya da bitiminde okul idaresine bildirilmektedir.
39. Okulumuzda risk değerlendirmeleri sene başında yapılmış ve gerekli önlemler alınmıştır.
40. Okulumuz risk değerlendirme ekibi güncellenmiştir.

41. Sınıflarımızda bulunan öğrenci masa ve sandalyeler öğrencilere uygundur. Sınıfların ve koridorun temizliğine gereken önem gösterilmektedir.
42. Okulumuz yangın önleme ve söndürme talimatları her sene başında düzenli olarak güncellenmektedir.
43. Okul bahçemizde hastalıklı ağaç fark edilmesi durumunda belediye ile iş birliği yapılarak temizleme ve budama işlemleri yapılmaktadır.
44. Okulumuz her ay ilaçlanmaktadır. Tüm sınıflar her gün havalandırılıp temizlenmektedir.
45. Okulumuzun kamera sistemi sorunsuz şekilde çalışmaktadır.
46. Acil durum toplanma alanı belirlenmiştir.
47. Yangın tüplerinin askı aparatları yerden 90 cm yüksekliktedir.
48. Okulumuzda engellilere yönelik tuvalet bulundurulmaktadır.
49. Temizlik kontrol çizelgeleri her ay güncellenerek asılmakta ve takibi yapılmaktadır.
50. Okulumuzda görev yapan temizlik personelimizin hijyen eğitimi belgesi bulunmaktadır.